

АКТ № 7

О технической неисправности
спидометра.

27 02 2012 года в 21 час 03 мин

автомобиля БМВ 525 КА.

государственный регистрационный
знак М 100 ТН вернулся с машины
с неисправным спидометром с
показанием счетчика 171 449 км

Спидометр после обслуживания возникло
строение по причине несоответствия
показания спидометра с путевым
тахометром.

Разница показание 17 308 км



2 Ст. механик
АТХ УВД

Ст. механик
автохозяйства
УИВД России по
Омской области

Ст. при вл. Сергей
Турмановский

Компьютерная копия из ОБДПС
и для копии ШУРА АЛ

27 02 2012

27.02.2012